



CONTROL DE MOTOR DE PASOS

PIN	Puerto	Control
25	GND	GND
2	D0	CLK
3	D1	DIR

DIR	CLK	
D1	D0	DECIMAL
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Pulsos para adelante

out Puerto, 0

Retardo

out Puerto, 1

Pulsos para atras

out Puerto, 2

Retardo

out Puerto, 3

PIC micro Estudio

CABLE PARA
PUERTO
PARALELO

MOTOR DE PASOS
PIC1

REV.